

《中国价格监控》PP 价格

2010 年 7 月 13 日

(2010 年 7 月 9 日的价格)

信息来源: 易贸资讯(上海)有限公司

联系电话: + (86 21) 51550731

电子邮件: chemicalresearch@cbichina.com

国产与进口树脂价格比较, 单位: 人民币元 / 吨										
	国产树脂 的交易价格 含增值税					进口树脂 CFR 或 CIF CMP 的交易价格 含增值税和进口税				
	本周		下周预测		变动幅度	本周		下周预测		变动幅度
	最低价	最高价	最低价	最高价		最低价	最高价	最低价	最高价	
PP 团块共聚物 低熔	9980	11300	*	*	*	10607	10861	*	*	*
PP 团块共聚物 高熔	10330	10680	*	*	*	10692	10861	*	*	*
BOPP 单聚薄膜	10070	10430	*	*	*	131.5	131.5	*	*	*
PP 单聚纱线	9820	10440	*	*	*	9847	9974	*	*	*
PP 纤维	10230	10660	*	*	*	-	-	*	*	*
PP 单聚注射	9860	10570	*	*	*	9847	9974	*	*	*
不包括树脂交付费用。国产树脂的付款方式为电汇。进口树脂的付款方式为即期付款信用证。										

本周执行摘要

- 国内 PP 市场一片惨淡, 交易有限。交易商继续削减报价。进入本周下半周, 原油期货价格反弹, 交易商略微调整了报价, 但由于市场缺乏利好因素, 本地交易仍很稀少。
- 由于镇海乙烯投放新的供给品, 加上期货市场走低, 迫使交易商纷纷抛售 PP, 而需求的疲软使市场信心进一步下挫, 使低价货品纷涌入市场。
- 7 月的进口交易已接近尾声。交易量随供应商削减价格而有所攀升。进口商仍持谨慎态度, 不愿保留过多的库存。
- 利好因素的缺乏将使 PP 市场仍陷入低靡, 价格可能将持续下跌。

中国 PP 停产安排- 预期停产天数																	
控股方	工厂	城市	省份	生产线	年产能 千吨	10月	11月	12月	10年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	评论
中石油	中石油大庆石化分公司	大庆	黑龙江	PP	300												
中石油	中石油兰州石油化工公司	兰州	甘肃	PP	40				24	25	31	30	31	30	9		
				PP新	300												
中石化	中石化燕山石化公司	北京	北京		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
中石化	中石化扬子石油化工股份有限公司	南京	江苏		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
...
	总计				8443	188	108	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

注释：以上只列出了中国最大的十家树脂供应商，所有供应商的停产列表请参考完整的《中国价格监控》

生产新闻与停产

- 延安炼油厂于6月3日停产其10万吨 / 年的PP装置且还未重新投产，并在4月28日—5月17日停产其20万吨 / 年的新PP装置，这两个装置都在进行常规维护。
- 因油罐爆炸，中石油兰州石油化工公司于1月7日意外停产其4万吨 / 年的旧PP装置，目前还未恢复生产。
- 因技术问题，中沙（天津）石化有限公司于5月7日—9日和6月16日—28日意外停产其45万吨 / 年的PP装置。
- 因技术问题，盘锦乙烯工业公司于5月24日—26日意外停产其22万吨 / 年的新PP装置。此外因技术问题，其5万吨 / 年的旧PP装置于7月5日停产，目前还未重新投产。
- 中国石化镇海炼化分公司于2月13日—3月13日停产其25万吨 / 年的旧PP装置进行常规维护，以确保对新产能的正常丙烯供应，并在4月1日—21日再次停产进行常规维护。
- 因技术问题，中国石化镇海炼化分公司于5月6日意外停产其30万吨 / 年的新PP装置，并在6月24日重新投产。
- 中石化燕山石化公司于5月24日—6月1日停产其20万吨 / 年的PP装置1号线，并在6月23日再次投产，但还未重新投产，停产原因都是进行常规维护和丙烯短缺。此外，其4万吨 / 年的2号线于6月19日—21日停产，进行常规维护。
- 中石油华北石化分公司计划在3月20日—5月6日停产其10万吨 / 年的PP装置，进行常规维护，并在5月9日—16日因技术问题再次意外停产。
- 浙江绍兴三圆石化有限公司于4月20日—5月6日停产其20万吨 / 年的PP装置，进行常规维护，因技术问题，该装置在7月2日—7日再次意外停产。
- 扬子石化公司于5月20日—28日停产其10万吨 / 年的PP装置1号线，进行常规维护。
- 因技术问题，湖南长盛石化有限公司于6月7日—19日意外停产其10万吨 / 年的PP装置。
- 兰港石化有限公司于7月12日停产其11万吨 / 年的装置进行常规维护，还未恢复生产。
- 据悉，独山子石化公司于6月19日停产其7万吨 / 年的旧PP装置进行常规维护，还未恢复生产。此外，其25万吨 / 年的新PP装置于6月27日停产，因技术问题还未重新投产。
- 大庆石化公司于7月9日停产其10万吨 / 年的装置进行常规维护，计划在8月16日重新投产。

易贸资讯（上海）有限公司 联系电话：86 21 51550731 电子邮件：chemicalresearch@cbichina.com